



© Rupert Steiner

### **Esterházy Büros**

Im Zuge des umfassenden Ausbaus des Verwaltungsgebäudes der Esterházy Betriebe GmbH in Eisenstadt seit 2004, wurde 3:0 Landschaftsarchitektur mit der Planung zur Sanierung und Gestaltung des Innenhofs beauftragt.

Die Geschlossenheit des Raums wird maßgeblich durch eine markante ehemalige Pferderampe auf der Westseite, dem renovierten Verwaltungsgebäude auf der Nord- und Ostseite und der Feuermauer eines Postgebäudes auf der Südseite bestimmt.

Die Ausmaße des Hofes betragen 60 m x 8 m bei einem Niveauunterschied von 2,5 m entlang der Längsseite. Um die räumliche Qualität der historischen Gebäudesubstanz noch besser herauszustreichen, entschlossen wir uns, dem Bauherren eine monochrom-dynamische Ebene mit einer monolithischen Oberfläche vorzuschlagen. Diese monolithische Platte aus Beton liegt 20cm erhaben und mit Abstand zu den angrenzenden Fassaden im Hof. Dieser Höhengsprung nimmt auch die Beleuchtung auf, sodass die Ebene bei Dunkelheit förmlich zu schweben scheint. Entlang der Ostseite und im Bereich des stärksten Rampengefälles befindet sich als „Abdruck“ in der Platte eine breite Podesttreppe, die den Besucher zum Eingang des Verwaltungsgebäudes führt. An den Stirnseiten des Hofes wird die monolithische Platte mit berankten Paravents abgeschlossen, die mit dichter Bepflanzung aus Ramblerrosen, Waldrebe, Trompetenblume und Geißblatt fette grüne Akzente setzen.

Text: 3 zu O

## **Henrichhof**

Esterházyplatz 5  
7000 Eisenstadt, Österreich

ARCHITEKTUR

**Pichler & Traupmann**

BAUHERRSCHAFT

**Esterházy Betriebe GmbH**

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT

**Esterházy Betriebe GmbH**

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

**3:0 Landschaftsarchitektur**

FERTIGSTELLUNG

**2005**

SAMMLUNG

**next.land**

PUBLIKATIONSdatum

**1. Februar 2007**



**Henricihof**

DATENBLATT

Landschaftsarchitektur: 3:0 Landschaftsarchitektur (Oliver Gachowetz, Robert Luger, Daniel Zimmermann)

Architektur: Pichler & Traupmann (Christoph Pichler, Johann Traupmann)

Bauherrschaft, örtliche Bauaufsicht: Esterházy Betriebe GmbH

Fotografie: Rupert Steiner

Funktion: Büro und Verwaltung

Planung: 2004 - 2005

Fertigstellung: 2005

Grundstücksfläche: 630 m<sup>2</sup>

Baukosten: 126.000,- EUR

Henrichhof



Ansicht Rankgerüst 2 mit Fassade; M 1: 100

Freiraum